


SOBA 101.

- okvirna pozicija konvektroja
- točno pozicijo določiti na mestu, potrdijo investitor, projektant in predstavnik avtorja zasnove celice



S08A 101.
-sanacija poškodovanega tla
-po sanaciji ostaja isti izgled

[illegible]

Št. projekta:		Merilo:	Datum:	Št. risbe:
22-18 SS		1:25	04. 2018	O-13